

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, T. Y. 2019. Pemanfaatan Biji Trembesi (Samanea Saman) Sebagai Koagulan Alami Untuk Menurunkan BOD, COD, TSS, Kekeruhan Pada Pengolahan Limbah Cair Tempe. Skripsi. Bagian Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 2019.
- Andri, D. H., Anies & Suharyo H. 2011. Kadar Merkuri Pada Rambut Masyarakat di Sekitar Penambangan Emas Tanpa Ijin. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Anonim. 1993. Bioaccumulation. (<http://extoxnet.orst.edu/tibs/bioaccum.htm>). (4th August 2005).
- Anwar, S. 2005. Studi Abrasi dan Sedimentasi di Perairan Bua-Passimaranu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai., Skripsi. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ardianor, E. M. Adiwilaga., H. Effendi., & F. Widjaja. 2000. Effects of Artificial Mixing of Surface and Bottom and Lime Treatment on the Abundance and Primary Productivity of Phytoplankton in Lake Sabuah. In T. Iwakuma (ed). Proceedings of the International Symposium on : Tropical Peat Lands, Bogor, Indonesia, 22 – 23 November 1999. Graduate School of Environmental Earth Science, Hokaido Univ., Sapporo, Japan. 423-435.
- Buchar. 1998. Bioekologi Komunitas Ikan di Danau Sabuah, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Program Pancasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ciptanto, S. 2010. Top 10 Ikan Air Tawar. Lily Publisher. Yogyakarta.
- Darmono. 2001. Lingkungan Hidup dan Pencemaran, Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam. Jakarta.
- Deekae, S. N., J. F. N. Abowei., & A. C. Chindah. 2010. Some Physical and Chemical Parameters of Luubara Creek, Ogoni Land, Niger Delta, Nigeria. Research Journal of Environmental and Earth Sciences. Nigeria. Niger Book Company, pp. 1999-207
- Dinas Pertambangan dan Energi. 2003. Data Penambang Emas Tanpa Izin di Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Pendataan Peti, Dinas Pertambangan dan Energi, Palangkaraya.
- Durmishi et al. 2008. The physical, physical-chemical and chemical parameters determination of river water Shkumbini part A. Phil: Balwois.
- Efendi. 2003. Telaah Kualitas Air. Kansius. Yogyakarta.
- Emilia., Suheryanto., & Hanafiah. 2013. Distribusi Logam Kadmium dalam Air dan

- Sedimen di Sungai Musi Kota Palembang. Jurnal Penelitian Sains. Palembang.
- Fardiaz S. 2006. Polusi Air dan Udara. Yogyakarta : Kanisius
- Gemilang, W. A., & Kusumah, G. 2017. Status indeks pencemaran perairan kawasan mangrove berdasarkan penilaian fisika-kimia di pesisir Kecamatan Brebes Jawa Tengah. Enviro Scientiae. Volume 13(2) pages 171-180.
- Gumiri, S., A. Hafid., T. Iwakuma, R. Komatsu., & K. Kusakabe. 2000. A Preliminary Study on the Dynamics of Zooplankton Community in Two Humic Lakes of Central Kalimantan. In T. Iwakuma dll. (ed). Proceedings of the International Symposium on: Tropical Peat Lands, Bogor, Indonesia, 22 – 23 November 1999. Graduate School of Environmental Earth Science, Hokaido Univ., Sapporo, japan. 443-453
- Hakim, L., Riyanto., & Prayitno. 2003. Analisis Kandungan Merkuri (Hg) pada Air dan Ikan Nilem (*Osteochilus hasseltii*) (Studi Kasus di Perairan Sungai Kaligarang-Semarang).
- Hamuna, B. Rosye H. R. Tanjung., Suwito, Hendra K. Maury., & Alianto. 2018. Kajian Kualitas Air Laut dan Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika-Kimia Di Perairan Distrik Depapre. Jayapura.
- Handayani, S. T., Bambang, S., & Marsoedi. 2001. Penentuan Status Kualitas Perairan Sungai Brantas Hulu dengan Biomonitoring Makrozoobentos : Tinjauan dari pencemaran Bahan Organik.
- Hariyanto et al. 2008. Teori dan Praktik Ekologi. Penerbit Universitas Airlangga (Airlangga Press). Surabaya.
- Hendrayana, H., & Putra, D. P. 2008. Pengendalian Air Tanah “Sebuah Pemikiran”. Yogyakarta.
- Kalay, D. E. 2009. Distribusi Sedimen Pada Perairan Teluk Indramayu, Jurnal Triton.
- Kitonga, Melin T., Abidjulua., Jemmy., & Koleangana, Harry. S. J. 2012. Analisis Merkuri (Hg) dan Arsen (As) di Sedimen Sungai Ranoyapo Kecamatan Amurang. Sulawesi Utara.
- Komalig, Rino. Lasut., Markus T., & Tangkuman, Herling D. 2010. Kontaminasi Merkuri Dalam sedimen di Sungai Talawaan. Chemical Program.
- Kusakabe, K., T. Iwakuma., & Sulastri. 2000. Seasonal Changes of Phytoplankton Species in Relation to Environmental Factors in an Oxbow Lake of Central Kalimantan, Indonesia. In T. Iwakuma dll. (ed). Proceedings of the International Symposium on: Tropical Peat Lands, Bogor, Indonesia, 22 – 23 November 1999. Graduate School of Environmental Earth Science, Hokaido Univ., Sapporo, Japan. 413-422.
- Lestarisa, Trilianty. 2010. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keracunan

- Merkuri (Hg) pada Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Kecamatan Kurun, Kabupaten gunung Mas, Kalimantan Tengah. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mader, S. S. 1996. Biology 5th Ed. (www.marietta.edu/~biol/102/2bioma95.htm.) (6th August 2006.)
- Mirdat. Patadungan., & Yosep S, Isrun. 2013. Status Logam Berat Merkuri (Hg) dalam Tanah pada Kawasan Pengolahan Tambang Emas di Kelurahan Poboya. Kota Palu.
- Muhammad. Ashiru, S., Ibrahim D., I., Salawu, K., Muhammad T. D., & Muhammad A. N. 2013. Determination of Some Heavy Metals in Wastwater and Sediment of Artisanal Gold Local Mining Site of Abare Area in Nigeria. Journal of Environmental Tretment Techniques.
- Mulyadi, A. 2004. Culture Base Fisheries Danau Bakuok. Kabupaten Kampar.
- Palar, H. 2004. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Rineka Cipta. Jakarta. Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran. Baku Mutu Merkuri yang diperbolehkan terlampir pada Lampiran B. 1 halaman 45.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2019. Upaya pengurangan dan penghapusan merkuri tidak cukup sampai dengan terbitnya peraturan tersebut, Indonesia perlu mengimplementasikan kesepakatan dalam matriks RAN-PPM hingga 2030.
- Pranaditia, R. 2011. Studi Kandungan Logam Berat Kadmium pada Beberapa Spesies Ikan, Moluska dan Crustacea di Pantai Kenjeran, Surabaya dan Brantas Pesisir Pamekasan, Madura.
- Putranto, Thomas T. 2011. Pencemaran Logam Berat Merkuri (Hg) Pada Air Tanah. Jurnal Teknik.
- Riani, Etty. 2010. Kontaminasi Merkuri (Hg) Dalam Organ Tubuh Ikan Petek (*Leiognathus equulus*) di Perairan Ancol, Teluk Jakarta. Jurnal Teknik Lingkungan. Volume 11 (2).
- Rochyatun, Endang., & Rozak, Abdul. 2007. Pemantauan Kadar Logam Berat Dalam Sedimen di Perairan Teluk Jakarta. Makara Sains.
- Said, Nusa Idaman. 2017. Teknologi Pengolahan Air Limbah. Erlangga. Jakarta.
- Suprianto, C., & Kamal, Zainal. 2007. Analisa Cemaran Logam Berat Pb, Cu, dan Cd pada Ikan Air Tawar dengan Metode Spektrofotometri Nyala Serapan Atom (SSA). Seminar Nasional III. Yogyakarta.

- Susanto, A. & Purwasih. 2012. Analisis Kualitas Perairan Sungai Raman Desa Pujodadi Trimurjo Sebagai Sumber Belajar Biologi Sma Pada Materi Ekosistem. Jurnal Bioedukasi, Volume 3 (2): Hal. 1-9.
- Undang-Undang. 2009. Peraturan nomor 4 Tahun 2009 : Pertambangan Mineral dan Batubara. Republik Indonesia.
- UU No. 11/2017 tentang Ratifikasi Konvensi Minamata Tentang Merkuri.
- Von Canstein, H. Li. Y., Timmis, K. N., Deckwer, W. D., & Wagner-Dobler, I. 1999. Removal of mercury from chloralkali electrolysis wastewater by a mercuryresistant *Pseudomonas putida* strain. Applied and Environmental Microbiology. Volume. 65 No. 12. Pages 5279–5284.
- Walsh, B. 2013. Urban Wastelands. The World's 10 Most Polluted Places.
- Washington Development of Ecology. 2017 tentang Baku Mutu Merkuri pada Sedimen.
- Widhiyatna, D., Tjahjono, B., Gunrady, R., Sukandar M. M., & Ta'in, Z. 2005. Pendataan Sebaran Merkuri Di daerah Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dan Sangon, Kabupaten Kulon Progo. Yogyakarta.
- Yoga, P. G., Sudarso, Y., Suryono, T., & Awalina, Syawal M. S, Yustiawati. 2009. Bioakumulasi Logam Merkuri Pada Beberapa Tipe Kebiasaan Makan Fungsional Biota Air Di Sungai Cikaniki. 167-179.
- Yulianti, F., Yustiani, M., & Afiatun. 2007. Identifikasi Kandungan Merkuri (Hg) dalam Air dan Sedimen Sungai Kapuas Tengah di Daerah Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI). Universitas Pasundan.
- Yuliastuti E. 2011. Kajian Kualitas Air Sungai Ngringo Karanganyar Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air. Program Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai Parameter Fisika-Kimia Perairan

Sampling ke-	Parameter	Wilayah		
		ST-1	ST-2	ST-3
1	Suhu (°C)	34	31	33
2		29	29	29
3		27,2	28,1	27,5
4		26,9	26,1	26,3
1	Kekeruhan (NTU)	61,85	71,03	73,4
2		80,5	78,8	102,5
3		56	62,2	64
4		55	83,5	349
1	Kedalaman (m)	7,7	5,4	2,4
2		7,1	6,3	3,2
3		5,6	4,6	1,3
4		6,4	4,9	1,9
1	pH	6,8	6,8	7,1
2		7,41	6,8	6,94
3		7,58	6,93	6,95
4		7,5	7,52	7,52
1	DO (mg/l)	3,8	4	4,2
2		2,7	2,8	3,5
3		2,4	2,1	2,8
4		3,2	3,4	4,3

Lampiran 2. Nilai Merkuri Pada air dan Sedimen

Samplign ke-	Parameter	Wilayah		
		ST-1	ST-2	ST-3
1	Merkuri pada air (mg/l)	0,001472	0,001434	0,001435
2		0,001429	0,001528	0,001502
3		0,000474	0,000529	0,000608
4		0,000367	0,000374	0,000302
1	Merkuri pada sedimen (mg/kg)	0,082	0,131	0,123
2		0,09	0,141	0,123
3		0,097	0,145	0,125
4		0,073	0,114	0,111

**Lampiran 3. Standart Baku Mutu Air Berdasarkan Kelas
(PP No. 22 Tahun 2021)**

Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
Fisika						
Suhu	°C	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Dev 5	Perbedaan dengan suhu udara di atas permukaan air
Kekeruhan	NTU	-	-	-	-	
Kedalaman	m	-	-	-	-	Tidak berlaku untuk muara
Kimia						
pH	-	6-9	6-9	6-9	6-9	Tidak berlaku untuk air gambut (berdasarkan kondisi alaminya)
DO	mg/l	6	4	3	1	Batas minimal
Merkuri (Hg)	mg/l	0,001	0,002	0,002	0,005	

Lampiran 4. Hasil Analisa Kekeruhan

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN

Email : uptdlablingkungan_pk@gmail.com
Jl. Tjilik Riwut KM 2,5 Palangka Raya Telp. 0536-3239764

LEMBAR HASIL UJI
Nomor : 104 /DLH/UPTD.LL-LHU/VIII/2022

1. Informasi Pelanggan					
1.1 Nama	Febriyanga X Sinaga				
1.2 Alamat	Jl. Kemiting 2 Palangka Raya				
1.3 No.telp/faks	0821.6559.0736				
1.4 Personil penghubung	Ade Suryani Girsang				
2. Informasi Contoh Uji					
2.1 No Permintaan Jasa	139/DLH/UPT.LL/VIII/2022				
2.2 Nama Contoh Uji	Hilir				
2.3 Jenis Contoh Uji	Air Permukaan				
2.4 Kondisi Contoh Uji	Jernih; Volume 1 Liter; 1 Wadah Plastik				
2.5 Tanggal diterima	5 Agustus 2022				
2.6 Tanggal pengujian	5 Agustus 2022				
4. Informasi Hasil Pengujian					
No.	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU *	ACUAN METODE
1.	Kekeruhan	NTU	73,40	-	SNI 06-6989.25-2005

Palangka Raya, 19 Agustus 2022



Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.
UPT LABORATORIUM
LINGKUNGAN
AHMAD RIADI, S.Si., M.Si
Penata TK.IV
NIP. 19880125 201101 2 002

Manager Teknis,


DINA RUSDIANA,A.Md
Penata Muda
NIP. 19880125 201101 2 017

Catatan :

- 1. Keterangan mengenai pengambilan sampel :
 - Sampel diambil oleh Pelanggan
 - Sampel diambil oleh Laboratorium
- 2. Hasil Uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji
- 3. Lembar Hasil Uji Tidak Boleh digandakan kecuali secara lengkap dan sején tertulis dari Laboratorium.
- 4. Laboratorium melayani pengaduan/Complaint maksimum 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal penyerahan LHU.

FO-048/LAB	Rev. 03	Tanggal Berlaku : 6 Juni 2022
Halaman : 1 dari 1		

Lampiran 4. (Lanjutan)

	<p>PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN</p> <p>Email : uptdlablingkungan.pky@gmail.com Jl. Tjilik Riwut KM 2,5 Palangka Raya Telp. 0536-3239764</p>																																																										
<p>LEMBAR HASIL UJI</p> <p>Nomor : 101 /DLH/UPTD.LL-LHU/VIII/2022</p>																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">1. Informasi Pelanggan</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">1.1</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Febriyanga X Sinaga</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Keminting 2 Palangka Raya</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>No.telp/faks</td> <td>:</td> <td>0821.6559.0736</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Personil penghubung</td> <td>:</td> <td>Ade Suryani Girsang</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">2. Informasi Contoh Uji</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">2.1</td> <td>No Permintaan Jasa</td> <td>:</td> <td>139/DLH/UPT.LL/VIII/2022</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Nama Contoh Uji</td> <td>:</td> <td>Hulu</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Jenis Contoh Uji</td> <td>:</td> <td>Air Permukaan</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Kondisi Contoh Uji</td> <td>:</td> <td>Jernih; Volume 1 Liter; 1 Wadah Plastik</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Tanggal diterima</td> <td>:</td> <td>5 Agustus 2022</td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>Tanggal pengujian</td> <td>:</td> <td>5 Agustus 2022</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">4. Informasi Hasil Pengujian</td> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">No.</th> <th style="width: 30%;">PARAMETER</th> <th style="width: 10%;">SATUAN</th> <th style="width: 10%;">HASIL</th> <th style="width: 15%;">BAKU MUTU *</th> <th style="width: 20%;">ACUAN METODE</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kekeruhan</td> <td>NTU</td> <td>61,85</td> <td>-</td> <td>SNI 06-6989.25-2005</td> </tr> </table>		1. Informasi Pelanggan		1.1	Nama	:	Febriyanga X Sinaga	1.2	Alamat	:	Jl. Keminting 2 Palangka Raya	1.3	No.telp/faks	:	0821.6559.0736	1.4	Personil penghubung	:	Ade Suryani Girsang	2. Informasi Contoh Uji		2.1	No Permintaan Jasa	:	139/DLH/UPT.LL/VIII/2022	2.2	Nama Contoh Uji	:	Hulu	2.3	Jenis Contoh Uji	:	Air Permukaan	2.4	Kondisi Contoh Uji	:	Jernih; Volume 1 Liter; 1 Wadah Plastik	2.5	Tanggal diterima	:	5 Agustus 2022	2.6	Tanggal pengujian	:	5 Agustus 2022	4. Informasi Hasil Pengujian		No.	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU *	ACUAN METODE	1.	Kekeruhan	NTU	61,85	-	SNI 06-6989.25-2005
1. Informasi Pelanggan																																																											
1.1	Nama	:	Febriyanga X Sinaga																																																								
1.2	Alamat	:	Jl. Keminting 2 Palangka Raya																																																								
1.3	No.telp/faks	:	0821.6559.0736																																																								
1.4	Personil penghubung	:	Ade Suryani Girsang																																																								
2. Informasi Contoh Uji																																																											
2.1	No Permintaan Jasa	:	139/DLH/UPT.LL/VIII/2022																																																								
2.2	Nama Contoh Uji	:	Hulu																																																								
2.3	Jenis Contoh Uji	:	Air Permukaan																																																								
2.4	Kondisi Contoh Uji	:	Jernih; Volume 1 Liter; 1 Wadah Plastik																																																								
2.5	Tanggal diterima	:	5 Agustus 2022																																																								
2.6	Tanggal pengujian	:	5 Agustus 2022																																																								
4. Informasi Hasil Pengujian																																																											
No.	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU *	ACUAN METODE																																																						
1.	Kekeruhan	NTU	61,85	-	SNI 06-6989.25-2005																																																						
<p>Palangka Raya, 10 Agustus 2022</p>																																																											
<p>Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya,  AHMAD RIADI, S.Si, M.Si Penata Teknik NIP. 198308112008021002</p>																																																											
<p>Manager Teknis,  DINA RUSDIANA, A.Md Penata Muda NIP. 19880125 201101 2 017</p>																																																											
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Keterangan mengenai pengambilan sampel . <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sampel diambil oleh Pelanggan <input type="checkbox"/> Sampel diambil oleh Laboratorium 2. Hasil Uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diujii 3. * Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya, untuk air Kelas 2 4. Lembar Hasil Uji Tidak Boleh digandakan kecuali secara lengkap dan sejati tertulis dari Laboratorium. 5. Laboratorium melayani pengaduan/Complaint maksimum 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal penyerahan LHU. 																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FO-048/LAB</td> <td style="width: 30%;">Rev. 03</td> <td style="width: 30%;">Tanggal Berlaku : 6 Juni 2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Halaman : 1 dari 1</td> </tr> </table>		FO-048/LAB	Rev. 03	Tanggal Berlaku : 6 Juni 2022	Halaman : 1 dari 1																																																						
FO-048/LAB	Rev. 03	Tanggal Berlaku : 6 Juni 2022																																																									
Halaman : 1 dari 1																																																											

Lampiran 4. (Lanjutan)

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN
 Email : uptdlablingkungan_pk@gmail.com
 Jl. Tjilik Riwut KM 2,5 Palangka Raya Telp. 0536-3239764

LEMBAR HASIL UJI

Nomor : 139 /DLH/UPTD.LL-LHU/VIII/2022

1. Informasi Pelanggan					
1.1	Nama	:	Febriyanga X Sinaga		
1.2	Alamat	:	Jl. Kemiting 2 Palangka Raya		
1.3	No.telp/faks	:	0821.6559.0736		
1.4	Personil penghubung	:	Ade Suryani Girsang		
2. Informasi Contoh Uji					
2.1	No Permintaan Jasa	:	139/DLH/UPTD.LL/VIII/2022		
2.2	Nama Contoh Uji	:	Tengah		
2.3	Jenis Contoh Uji	:	Air Permukaan		
2.4	Kondisi Contoh Uji	:	Jernih; Volume 1 Liter, 1 Wadah Plastik		
2.5	Tanggal diterima	:	5 Agustus 2022		
2.6	Tanggal pengujian	:	5 Agustus 2022		
4. Informasi Hasil Pengujian					
No.	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU *	ACUAN METODE
1.	Kekeruhan	NTU	71,03	-	SNI 06-6989.25-2005

Palangka Raya, 19 Agustus 2022



Kepada UPTD Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya,
* UPT LABORATORIUM *
LINGKUNGAN HIDUP
AHMAD RIADI, S.Si, M.Si
Penata Muda
NIP. 19830311 200802 1 002

Manager Teknis,


DINA RUSDIANA,A.Md
Penata Muda
NIP. 19880125 201101 2 017

Catatan :


- 1. Keterangan mengenai pengambilan sampel
 - Sampel diambil oleh Pelanggan
 - Sampel diambil oleh Laboratorium
- 2. Hasil Uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji
- 3. Lembar Hasil Uji Tidak Boleh digandakan kecuali secara lengkap dan sejati tertulis dari Laboratorium.
- 4. Laboratorium melayani pengaduan/Complaint maksimum 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal penyerahan LHU.

FO-046/LAB	Rev. 03	Tanggal Berlaku : 6 Juni 2022
Halaman : 1 dari 1		


Lampiran 4. (Lanjutan)

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN  Email : uptdlablingkungan.pky@gmail.com Jl. Tjilik Riwut KM 2,5 Palangka Raya Telp. 0536-3239764																							
LEMBAR HASIL UJI Nomor : 202 /DLH/UPTD.LL-LHU/VIII/2022																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">1. Informasi Pelanggan</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Nama : Febrilyangga X Sinaga</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Alamat : Jl. Keminting 2 Palangka Raya</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>No.telp/faks : 0821.6559.0736</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Personil penghubung : Febrilyangga X Sinaga</td> </tr> </table>						1. Informasi Pelanggan		1.1	Nama : Febrilyangga X Sinaga	1.2	Alamat : Jl. Keminting 2 Palangka Raya	1.3	No.telp/faks : 0821.6559.0736	1.4	Personil penghubung : Febrilyangga X Sinaga								
1. Informasi Pelanggan																							
1.1	Nama : Febrilyangga X Sinaga																						
1.2	Alamat : Jl. Keminting 2 Palangka Raya																						
1.3	No.telp/faks : 0821.6559.0736																						
1.4	Personil penghubung : Febrilyangga X Sinaga																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">2. Informasi Contoh Uji</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>No Permintaan Jasa : 145/DLH/UPT.LL/VIII/2022</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Nama Contoh Uji : Air Danau (Hilir)</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Jenis Contoh Uji : Air Permuakaan</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Kondisi Contoh Uji : Jernih; Volume 1 Liter; 1 Wadah Plastik</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Tanggal diterima : 11 Agustus 2022</td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>Tanggal pengujian : 11 Agustus 2022</td> </tr> </table>						2. Informasi Contoh Uji		2.1	No Permintaan Jasa : 145/DLH/UPT.LL/VIII/2022	2.2	Nama Contoh Uji : Air Danau (Hilir)	2.3	Jenis Contoh Uji : Air Permuakaan	2.4	Kondisi Contoh Uji : Jernih; Volume 1 Liter; 1 Wadah Plastik	2.5	Tanggal diterima : 11 Agustus 2022	2.6	Tanggal pengujian : 11 Agustus 2022				
2. Informasi Contoh Uji																							
2.1	No Permintaan Jasa : 145/DLH/UPT.LL/VIII/2022																						
2.2	Nama Contoh Uji : Air Danau (Hilir)																						
2.3	Jenis Contoh Uji : Air Permuakaan																						
2.4	Kondisi Contoh Uji : Jernih; Volume 1 Liter; 1 Wadah Plastik																						
2.5	Tanggal diterima : 11 Agustus 2022																						
2.6	Tanggal pengujian : 11 Agustus 2022																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6">4. Informasi Hasil Pengujian</td> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>PARAMETER</th> <th>SATUAN</th> <th>HASIL</th> <th>BAKU MUTU *</th> <th>ACUAN METODE</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kekeruhan</td> <td>NTU</td> <td>102,50</td> <td>-</td> <td>SNI 06-6989.25-2005</td> </tr> </table>						4. Informasi Hasil Pengujian						No.	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU *	ACUAN METODE	1.	Kekeruhan	NTU	102,50	-	SNI 06-6989.25-2005
4. Informasi Hasil Pengujian																							
No.	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU *	ACUAN METODE																		
1.	Kekeruhan	NTU	102,50	-	SNI 06-6989.25-2005																		
Palangka Raya, 25 Agustus 2022  Kepala UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN AHMAD RIADI, S.Si, M.Si Pejabat NIP. 19690314 200802 1 002																							
Manager Teknis,  DINA RUSDIANA,A.Md Penata Muda NIP. 19880125 201101 2 017																							
Catatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Keterangan mengenai pengambilan sampel : <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sampel diambil oleh Pelanggan <input type="checkbox"/> Sampel diambil oleh Laboratorium 2. Hasil Uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diujii 3. Lembar Hasil Uji Tidak Boleh digandakan kecuali secara lengkap dan sejati tertulis dari Laboratorium. 4. Laboratorium melayani pengaduan/Complaint maksimum 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal penyerahan LHU. 																							
FO-048/LAB Rev. 03 Tanggal Berlaku : 6 Juni 2022 Halaman : 1 dari 1																							

Lampiran 4. (Lanjutan)

	PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN Email : uptdlablingkungan.pky@gmail.com Jl. Tjilik Riwut KM 2,5 Palangka Raya Telp. 0536-3239764																																																																																																
LEMBAR HASIL UJI Nomor : <u>202</u> /DLH/UPTD.LL-LHU/VIII/2022																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">1. Informasi Pelanggan</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Nama</td> <td colspan="4">: Febriyangga X Sinaga</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Alamat</td> <td colspan="4">: Jl. Keminting 2 Palangka Raya</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>No.telp/faks</td> <td colspan="4">: 0821.6559.0736</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Personil penghubung</td> <td colspan="4">: Febriyangga X Sinaga</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Informasi Contoh Uji</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>No Permintaan Jasa</td> <td colspan="4">: 145/DLH/UPTD.LL/VIII/2022</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Nama Contoh Uji</td> <td colspan="4">: Air Danau (Tengah)</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Jenis Contoh Uji</td> <td colspan="4">: Air Permukaan</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Kondisi Contoh Uji</td> <td colspan="4">: Jernih; Volume 1 Liter, 1 Wadah Plastik</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Tanggal diterima</td> <td colspan="4">: 11 Agustus 2022</td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>Tanggal pengujian</td> <td colspan="4">: 11 Agustus 2022</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">4. Informasi Hasil Pengujian</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">SATUAN</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">HASIL</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">BAKU MUTU *</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">ACUAN METODE</td> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>PARAMETER</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kekeruhan</td> <td style="text-align: center;">NTU</td> <td style="text-align: center;">78,80</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">SNI 06-6989.25-2005</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>						1. Informasi Pelanggan						1.1	Nama	: Febriyangga X Sinaga				1.2	Alamat	: Jl. Keminting 2 Palangka Raya				1.3	No.telp/faks	: 0821.6559.0736				1.4	Personil penghubung	: Febriyangga X Sinaga				2. Informasi Contoh Uji						2.1	No Permintaan Jasa	: 145/DLH/UPTD.LL/VIII/2022				2.2	Nama Contoh Uji	: Air Danau (Tengah)				2.3	Jenis Contoh Uji	: Air Permukaan				2.4	Kondisi Contoh Uji	: Jernih; Volume 1 Liter, 1 Wadah Plastik				2.5	Tanggal diterima	: 11 Agustus 2022				2.6	Tanggal pengujian	: 11 Agustus 2022				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">4. Informasi Hasil Pengujian</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">SATUAN</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">HASIL</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">BAKU MUTU *</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">ACUAN METODE</td> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>PARAMETER</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kekeruhan</td> <td style="text-align: center;">NTU</td> <td style="text-align: center;">78,80</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">SNI 06-6989.25-2005</td> </tr> </table>						4. Informasi Hasil Pengujian		SATUAN	HASIL	BAKU MUTU *	ACUAN METODE	No.	PARAMETER	1.	Kekeruhan	NTU	78,80	-	SNI 06-6989.25-2005
1. Informasi Pelanggan																																																																																																	
1.1	Nama	: Febriyangga X Sinaga																																																																																															
1.2	Alamat	: Jl. Keminting 2 Palangka Raya																																																																																															
1.3	No.telp/faks	: 0821.6559.0736																																																																																															
1.4	Personil penghubung	: Febriyangga X Sinaga																																																																																															
2. Informasi Contoh Uji																																																																																																	
2.1	No Permintaan Jasa	: 145/DLH/UPTD.LL/VIII/2022																																																																																															
2.2	Nama Contoh Uji	: Air Danau (Tengah)																																																																																															
2.3	Jenis Contoh Uji	: Air Permukaan																																																																																															
2.4	Kondisi Contoh Uji	: Jernih; Volume 1 Liter, 1 Wadah Plastik																																																																																															
2.5	Tanggal diterima	: 11 Agustus 2022																																																																																															
2.6	Tanggal pengujian	: 11 Agustus 2022																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">4. Informasi Hasil Pengujian</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">SATUAN</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">HASIL</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">BAKU MUTU *</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">ACUAN METODE</td> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>PARAMETER</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kekeruhan</td> <td style="text-align: center;">NTU</td> <td style="text-align: center;">78,80</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">SNI 06-6989.25-2005</td> </tr> </table>						4. Informasi Hasil Pengujian		SATUAN	HASIL	BAKU MUTU *	ACUAN METODE	No.	PARAMETER	1.	Kekeruhan	NTU	78,80	-	SNI 06-6989.25-2005																																																																														
4. Informasi Hasil Pengujian		SATUAN	HASIL	BAKU MUTU *	ACUAN METODE																																																																																												
No.	PARAMETER																																																																																																
1.	Kekeruhan	NTU	78,80	-	SNI 06-6989.25-2005																																																																																												
Palangka Raya, 23 Agustus 2022																																																																																																	
			Manager Teknis,  DINA RUSDIANA, A.Md Penata Muda NIP. 19880125 201101 2 017																																																																																														
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Keterangan mengenai pengambilan sampel : <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sampel diambil oleh Pelanggan <input type="checkbox"/> Sampel diambil oleh Laboratorium 2. Hasil Uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji 3. Lembar Hasil Uji Tidak Boleh digandakan kecuali secara lengkap dan sejati tertulis dari Laboratorium. 4. Laboratorium melayani pengaduan/Complaint maksimum 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal penyerahan LHU. 																																																																																																	
FO-048/LAB Rev. 03 Tanggal Berlaku : 6 Juni 2022			Halaman : 1 dari 1																																																																																														

Lampiran 4. (Lanjutan)

	<p>PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN</p> <p>Email : uptdlh@lingkungan.pky@gmail.com Jl. Tjilik Riwut KM 2,5 Palangka Raya Telp. 0536-3239764</p>																																																																								
<p>LEMBAR HASIL UJI Nomor : 204 /DLH/UPTD.LL-LHU/VIII/2022</p>																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.</td> <td colspan="3">Informasi Pelanggan</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Nama</td> <td colspan="2">: Febriyangga X Sinaga</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Alamat</td> <td colspan="2">: Jl. Keminting 2 Palangka Raya</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>No.telp/faks</td> <td colspan="2">: 0821.6559.0736</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Personil penghubung</td> <td colspan="2">: Febriyangga X Sinaga</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">2.</td> <td colspan="3">Informasi Contoh Uji</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>No Permintaan Jasa</td> <td colspan="2">: 145/DLH/UPTD.LL/VIII/2022</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Nama Contoh Uji</td> <td colspan="2">: Air Danau (Hulu)</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Jenis Contoh Uji</td> <td colspan="2">: Air Permukaan</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Kondisi Contoh Uji</td> <td colspan="2">: Jernih; Volume 1 Liter, 1 Wadah Plastik</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Tanggal diterima</td> <td colspan="2">: 11 Agustus 2022</td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>Tanggal pengujian</td> <td colspan="2">: 11 Agustus 2022</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">4.</td> <td colspan="3">Informasi Hasil Pengujian</td> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>PARAMETER</th> <th>SATUAN</th> <th>HASIL</th> <th>BAKU MUTU *</th> <th>ACUAN METODE</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kekeruhan</td> <td>NTU</td> <td>80,50</td> <td>-</td> <td>SNI 06-6989.25-2005</td> </tr> </table>		1.	Informasi Pelanggan			1.1	Nama	: Febriyangga X Sinaga		1.2	Alamat	: Jl. Keminting 2 Palangka Raya		1.3	No.telp/faks	: 0821.6559.0736		1.4	Personil penghubung	: Febriyangga X Sinaga						2.	Informasi Contoh Uji			2.1	No Permintaan Jasa	: 145/DLH/UPTD.LL/VIII/2022		2.2	Nama Contoh Uji	: Air Danau (Hulu)		2.3	Jenis Contoh Uji	: Air Permukaan		2.4	Kondisi Contoh Uji	: Jernih; Volume 1 Liter, 1 Wadah Plastik		2.5	Tanggal diterima	: 11 Agustus 2022		2.6	Tanggal pengujian	: 11 Agustus 2022						4.	Informasi Hasil Pengujian			No.	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU *	ACUAN METODE	1.	Kekeruhan	NTU	80,50	-	SNI 06-6989.25-2005
1.	Informasi Pelanggan																																																																								
1.1	Nama	: Febriyangga X Sinaga																																																																							
1.2	Alamat	: Jl. Keminting 2 Palangka Raya																																																																							
1.3	No.telp/faks	: 0821.6559.0736																																																																							
1.4	Personil penghubung	: Febriyangga X Sinaga																																																																							
2.	Informasi Contoh Uji																																																																								
2.1	No Permintaan Jasa	: 145/DLH/UPTD.LL/VIII/2022																																																																							
2.2	Nama Contoh Uji	: Air Danau (Hulu)																																																																							
2.3	Jenis Contoh Uji	: Air Permukaan																																																																							
2.4	Kondisi Contoh Uji	: Jernih; Volume 1 Liter, 1 Wadah Plastik																																																																							
2.5	Tanggal diterima	: 11 Agustus 2022																																																																							
2.6	Tanggal pengujian	: 11 Agustus 2022																																																																							
4.	Informasi Hasil Pengujian																																																																								
No.	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU *	ACUAN METODE																																																																				
1.	Kekeruhan	NTU	80,50	-	SNI 06-6989.25-2005																																																																				
Palangka Raya, 22 Agustus 2022																																																																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya,</p> <p></p> <p>ABHMAD RIADI, S.Si,M.Si Penataan NIP. 19810319200802 1 002</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Manager Teknis,  DINA RUSDIANA,A.Md Penata Muda NIP. 19880125 201101 2 017</p> </div> </div>																																																																									
<p>Catatan :</p> <p>1. Keterangan mengenai pengambilan sampel : <input checked="" type="checkbox"/> Sampel diambil oleh Pelanggan <input type="checkbox"/> Sampel diambil oleh Laboratorium</p> <p>2. Hasil Uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji</p> <p>3. Lembar Hasil Uji Tidak Boleh digandakan kecuali secara lengkap dan sején tertulis dari Laboratorium.</p> <p>4. Laboratorium melayani pengaduan/Complain maksimum 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal penyerahan LHU.</p>																																																																									
<p>FO-048/LAB Rev. 03 Tanggal Berlaku : 6 Juni 2022 Halaman : 1 dari 1</p>																																																																									

Lampiran 4. (Lanjutan)

	<p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI Jln. Let. Jend. Suprapto No. 1 Telp./Fax (0536)3221106, Palangka Raya 73111 E-mail: blkkalteng@gmail.com</p>																										
LAPORAN HASIL UJI																											
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor LHU</td> <td style="width: 70%;">: 211/LHU/LKK-PKY/VIII/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama Pelanggan</td> <td>: FEBRIYANGGA X. SINAGA</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jln. Keminting 2 No. 3, Palangka Raya</td> </tr> <tr> <td>Personel Penghubung</td> <td>: Febriyangga X. Sinaga</td> <td>Telp/Hp/ Fax/ Email</td> <td>: 082165590736</td> </tr> <tr> <td>Nomor FPPS</td> <td>: 209/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022</td> <td>Nomor Laboratorium</td> <td>: 498/KA/VIII/2022</td> </tr> <tr> <td>Jenis Sampel</td> <td>: Air Danau</td> <td>Kode Sampel</td> <td>: Hulu</td> </tr> <tr> <td>Pengambil Sampel</td> <td>: Pelanggan</td> <td>Pengambilan Sampel</td> <td>: 18 Agustus 2022</td> </tr> <tr> <td>Penerima Sampel</td> <td>: 19 Agustus 2022</td> <td>Selesai Pengujian</td> <td>: 23 Agustus 2022</td> </tr> </table>		Nomor LHU	: 211/LHU/LKK-PKY/VIII/2022	Nama Pelanggan	: FEBRIYANGGA X. SINAGA	Alamat	: Jln. Keminting 2 No. 3, Palangka Raya	Personel Penghubung	: Febriyangga X. Sinaga	Telp/Hp/ Fax/ Email	: 082165590736	Nomor FPPS	: 209/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022	Nomor Laboratorium	: 498/KA/VIII/2022	Jenis Sampel	: Air Danau	Kode Sampel	: Hulu	Pengambil Sampel	: Pelanggan	Pengambilan Sampel	: 18 Agustus 2022	Penerima Sampel	: 19 Agustus 2022	Selesai Pengujian	: 23 Agustus 2022
Nomor LHU	: 211/LHU/LKK-PKY/VIII/2022																										
Nama Pelanggan	: FEBRIYANGGA X. SINAGA																										
Alamat	: Jln. Keminting 2 No. 3, Palangka Raya																										
Personel Penghubung	: Febriyangga X. Sinaga	Telp/Hp/ Fax/ Email	: 082165590736																								
Nomor FPPS	: 209/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022	Nomor Laboratorium	: 498/KA/VIII/2022																								
Jenis Sampel	: Air Danau	Kode Sampel	: Hulu																								
Pengambil Sampel	: Pelanggan	Pengambilan Sampel	: 18 Agustus 2022																								
Penerima Sampel	: 19 Agustus 2022	Selesai Pengujian	: 23 Agustus 2022																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Parameter</th> <th>Satuan</th> <th>Hasil Pengujian</th> <th>Metode Pengujian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kekeruhan</td> <td>NTU</td> <td>56,0</td> <td>SNI 06-6989.25-2005</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Metode Pengujian	1.	Kekeruhan	NTU	56,0	SNI 06-6989.25-2005																
No.	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Metode Pengujian																							
1.	Kekeruhan	NTU	56,0	SNI 06-6989.25-2005																							
<p><i>Catatan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji ini berlaku untuk sampel yang diajukan. 2. Parameter ini direncanakan di Laboratorium. 3. Laporan Hasil Uji ini berlaku selama 3 (tiga) bulan. 4. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan sejati terfoli dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu setelah dari tanggal penyerahan LHU. 6. Laboratorium terakreditasi KALK, Nomor: 192/KAI.K-PIII/2019. 																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Penanggung Jawab Teknis Kimia Kesehatan dan Toksikologi,  EKO HAFIZ RIANTO, S.Si, M.Kl NIP. 198411072008031001</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Palangka Raya, 23 Agustus 2022</p> <div style="text-align: center;">  <p>Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik, AGUS, S.Si, M.MKes NIP. 197008011998031009</p> </div> </div> </div>																											

Lampiran 4. (Lanjutan)

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI Jln. Let. Jend. Suprapto No. 1 Telp./Fax (0536)3221106, Palangka Raya 73111 E-mail: blkkalteng@gmail.com</p>																								
<u>LAPORAN HASIL UJI</u>																									
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor LHU</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td>211/LHU/LKK-PKY/VIII/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama Pelanggan</td> <td>:</td> <td>FEBRIYANGGA X. SINAGA</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jln. Keminting 2 No. 3, Palangka Raya</td> </tr> <tr> <td>Personel Penghubung</td> <td>:</td> <td>Febriyanga X. Sinaga Telp/Hp/ Fax/ Email : 082165590736</td> </tr> <tr> <td>Nomor FPPS</td> <td>:</td> <td>209/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022 Nomor Laboratorium : 499/KA/VIII/2022</td> </tr> <tr> <td>Jenis Sampel</td> <td>:</td> <td>Air Danau Kode Sampel : Tengah</td> </tr> <tr> <td>Pengambil Sampel</td> <td>:</td> <td>Pelanggan Pengambilan Sampel : 18 Agustus 2022</td> </tr> <tr> <td>Penerima Sampel</td> <td>:</td> <td>19 Agustus 2022 Selesai Pengujian : 23 Agustus 2022</td> </tr> </table>		Nomor LHU	:	211/LHU/LKK-PKY/VIII/2022	Nama Pelanggan	:	FEBRIYANGGA X. SINAGA	Alamat	:	Jln. Keminting 2 No. 3, Palangka Raya	Personel Penghubung	:	Febriyanga X. Sinaga Telp/Hp/ Fax/ Email : 082165590736	Nomor FPPS	:	209/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022 Nomor Laboratorium : 499/KA/VIII/2022	Jenis Sampel	:	Air Danau Kode Sampel : Tengah	Pengambil Sampel	:	Pelanggan Pengambilan Sampel : 18 Agustus 2022	Penerima Sampel	:	19 Agustus 2022 Selesai Pengujian : 23 Agustus 2022
Nomor LHU	:	211/LHU/LKK-PKY/VIII/2022																							
Nama Pelanggan	:	FEBRIYANGGA X. SINAGA																							
Alamat	:	Jln. Keminting 2 No. 3, Palangka Raya																							
Personel Penghubung	:	Febriyanga X. Sinaga Telp/Hp/ Fax/ Email : 082165590736																							
Nomor FPPS	:	209/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022 Nomor Laboratorium : 499/KA/VIII/2022																							
Jenis Sampel	:	Air Danau Kode Sampel : Tengah																							
Pengambil Sampel	:	Pelanggan Pengambilan Sampel : 18 Agustus 2022																							
Penerima Sampel	:	19 Agustus 2022 Selesai Pengujian : 23 Agustus 2022																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Parameter</th> <th>Satuan</th> <th>Hasil Pengujian</th> <th>Metode Pengujian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kekurahan</td> <td>NTU</td> <td>62,2</td> <td>SNI 06-6989.25-2005</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Metode Pengujian	1.	Kekurahan	NTU	62,2	SNI 06-6989.25-2005														
No.	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Metode Pengujian																					
1.	Kekurahan	NTU	62,2	SNI 06-6989.25-2005																					
<small>Catatan :</small> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji 2. Penemuan tidak diagi di Laboratorium 3. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 3 (tiga) halaman 4. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan setia tertulis dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Laboratorium melayani pengujian/inspeksi maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal perawatan UJI. 6. Laboratorium terakreditasi KALK, Nomor: 192/S/KALK-P/I/2019. 																									
Palangka Raya, 23 Agustus 2022																									
Penanggung Jawab Teknis Kimia Kesehatan dan Toksikologi,  EKO HAFIZ RIANTO, S.Si, M.KL NIP. 198411072008031001	Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik,  AGUS, S.Si., M.MKes NIP. 197008011998031009 																								

Lampiran 4. (Lanjutan)


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
 Jln. Let. Jend. Suprapto No. 1 Telp./Fax (0536)3221106, Palangka Raya 73111
 E-mail: blikkaleng@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU	:	211/LHU/LKK-PKY/VIII/2022			
Nama Pelanggan	:	FEBRIYANGGA X. SINAGA			
Alamat	:	Jln. Keminting 2 No. 3, Palangka Raya			
Personel Penghubung	:	Febriyingga X. Sinaga	Telp/Hp/ Fax/ Email	:	082165590736
Nomor FPPS	:	209/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022	Nomor Laboratorium	:	500/KA/VIII/2022
Jenis Sampel	:	Air Danau	Kode Sampel	:	Hilir
Pengambil Sampel	:	Pelanggan	Pengambilan Sampel	:	18 Agustus 2022
Penerimaan Sampel	:	19 Agustus 2022	Selesai Pengujian	:	23 Agustus 2022

No.	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Metode Pengujian
1.	Kekeruhan	NTU	64,0	SNI 06-6989.25-2005

Catatan:
 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diberi.
 2. Parameter ini bukan diujilah laboratorium.
 3. Laporan hasil Uji ini terdiri dari 3 (tiga) halaman.
 4. Laporan hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan scann terlebih dahulu oleh Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
 5. Laboratorium menyimpan pengukuran/pengecekan maksimum 3 (tiga) minggu terhitung dari tanggal penerbitan LHU.
 6. Laboratorium terakreditasi KALK, Nomor: 192/S/KALK-P/II/2019.

Palangka Raya, 23 Agustus 2022

Penanggung Jawab Teknis
 Kimia Kesehatan dan Toksikologi.

EKO HAFIZ RIANTO, S.Si, M.Kl
 NIP. 198411072008031001

Ketua Seksi Laboratorium
 Kesehatan Masyarakat dan Klinik,

AGUS, S.Si, M.MKes
 NIP. 197008011998031009

Lampiran 4. (Lanjutan)


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
 Jln. Let. Jend. Suprapto No. 1 Telp./Fax (0536)3221106, Palangka Raya 73111
 E-mail: blkkalteng@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU	227/LHU/LKK-PKY/IX/2022		
Nama Pelanggan	FEBRIYANGGA X. SINAGA		
Alamat	Jln. Bukit Keminting 2 No. 3, Palangka Raya		
Personel Penghubung	Febriyangga X. Sinaga	Telp/Hp/ Fax/ Email	082165590736
Nomor FPPS	215/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022	Nomor Laboratorium	514/KA/VIII/2022
Jenis Sampel	Air Danau	Kode Sampel	Hulu
Pengambil Sampel	Pelanggan	Pengambilan Sampel	25 Agustus 2022
Penerimaan Sampel	25 Agustus 2022	Selesai Pengujian	26 Agustus 2022

No.	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Metode Pengujian
1	Kekeruhan	NTU	55,0	SNI 06-6989.25-2005

Catatan:

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diajukan.
2. Parameter analis diuji di Laboratorium.
3. Laporan Hasil Uji ini berlaku dari 3 (tiga) bulan.
4. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan sejalan tertulis dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Laboratorium melayani pengadaan/complete/makinenza 1 (satu) minggu kerjanya dari tanggal pengerjaan LHU.
6. Laboratorium terakreditasi KALK, Nomor: 192/S/KALK-PHU/2019.

Palangka Raya, 29 Agustus 2022

Penanggung Jawab Teknis
Kimia Kesehatan dan Toksikologi,


EKO HAFIZ RIANTO, S.Si, M.Kl.
NIP. 198411072008031001



Kepala Seksi Laboratorium
Kesehatan Masyarakat dan Klinik,

REDAKSI
UBAHAN
DAR
KALIBRASI
DINAS KESEHATAN

AGUS, S.Si, M.MKes
NIP. 197008011998031009

Lampiran 4. (Lanjutan)

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI Jln. Let. Jend. Suprapto No. 1 Telp./Fax (0536)3221106, Palangka Raya 73111 E-mail: blkkaluteng@gmail.com</p>																										
LAPORAN HASIL UJI																											
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nomor LHU</td> <td style="width: 80%;">: 227/LHU/LKK-PKY/IX/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama Pelanggan</td> <td>: FEBRIYANGGA X. SINAGA</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jln. Bukit Keminting 2 No. 3, Palangka Raya</td> </tr> <tr> <td>Personel Penghubung</td> <td>: Febriyangga X. Sinaga</td> </tr> <tr> <td>Nomor FPPS</td> <td>: 215/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022</td> </tr> <tr> <td>Jenis Sampel</td> <td>: Air Danau</td> </tr> <tr> <td>Pengambil Sampel</td> <td>: Pelanggan</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Sampel</td> <td>: 25 Agustus 2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: Telp/Hp/ Fax/ Email : 082165590736</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: Nomor Laboratorium : 515/KA/VIII/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: Kode Sampel : Tengah</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: Pengambilan Sampel : 25 Agustus 2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: Selesai Pengujian : 26 Agustus 2022</td> </tr> </table>		Nomor LHU	: 227/LHU/LKK-PKY/IX/2022	Nama Pelanggan	: FEBRIYANGGA X. SINAGA	Alamat	: Jln. Bukit Keminting 2 No. 3, Palangka Raya	Personel Penghubung	: Febriyangga X. Sinaga	Nomor FPPS	: 215/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022	Jenis Sampel	: Air Danau	Pengambil Sampel	: Pelanggan	Penerimaan Sampel	: 25 Agustus 2022		: Telp/Hp/ Fax/ Email : 082165590736		: Nomor Laboratorium : 515/KA/VIII/2022		: Kode Sampel : Tengah		: Pengambilan Sampel : 25 Agustus 2022		: Selesai Pengujian : 26 Agustus 2022
Nomor LHU	: 227/LHU/LKK-PKY/IX/2022																										
Nama Pelanggan	: FEBRIYANGGA X. SINAGA																										
Alamat	: Jln. Bukit Keminting 2 No. 3, Palangka Raya																										
Personel Penghubung	: Febriyangga X. Sinaga																										
Nomor FPPS	: 215/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022																										
Jenis Sampel	: Air Danau																										
Pengambil Sampel	: Pelanggan																										
Penerimaan Sampel	: 25 Agustus 2022																										
	: Telp/Hp/ Fax/ Email : 082165590736																										
	: Nomor Laboratorium : 515/KA/VIII/2022																										
	: Kode Sampel : Tengah																										
	: Pengambilan Sampel : 25 Agustus 2022																										
	: Selesai Pengujian : 26 Agustus 2022																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 30%;">Parameter</th> <th style="width: 10%;">Satuan</th> <th style="width: 20%;">Hasil Pengujian</th> <th style="width: 30%;">Metode Pengujian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kekeruhan</td> <td>NTU</td> <td>83,5</td> <td>SNI 06-6989.25-2005</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Metode Pengujian	1.	Kekeruhan	NTU	83,5	SNI 06-6989.25-2005																
No.	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Metode Pengujian																							
1.	Kekeruhan	NTU	83,5	SNI 06-6989.25-2005																							
<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji. 2. Parameter mutu diuji di Laboratorium. 3. Laporan Hasil Uji ini valid selama 3 (tiga) bulanan. 4. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, keranai secara lengkap dan akurasi tertulis dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Laboratorium seterusnya pengadaan/capiloz maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penerahan LHU. 6. Laboratorium berakreditasi KALK, Nomer: 192/S/KALK-PII/2019. 																											
<p style="margin-bottom: 0;">Palangka Raya, 29 Agustus 2022</p> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">  Penanggung Jawab Teknis Kimia Kesehatan dan Toksikologi, EKO HAFIZ RIANTO, S.Si, M.KL NIP. 198411072008031001 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p style="margin-top: 0; margin-right: 10px;">Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik,</p> <p style="margin-top: 0; margin-right: 10px;">AGUS, S.Si, M.MKes NIP. 197008011998031009</p> </div>																											

Lampiran 4. (Lanjutan)

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI Jln. Let. Jend. Suprapto No. 1 Telp./Fax (0536)3221106, Palangka Raya 73111 E-mail: blkkaluteng@gmail.com</p>																																				
LAPORAN HASIL UJI																																					
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nomor LHU</td> <td style="width: 15%;">227/LHU/LKK-PKY/IX/2022</td> <td style="width: 15%;">Nama Pelanggan</td> <td style="width: 15%;">FEBRIYANGGA X. SINAGA</td> <td style="width: 15%;">Alamat</td> <td style="width: 15%;">Jln. Bukit Keminting 2 No. 3, Palangka Raya</td> </tr> <tr> <td>Personel Penghubung</td> <td>Febriyangga X. Sinaga</td> <td>Telp/fip/ Fax/ Email</td> <td></td> <td></td> <td>082165590736</td> </tr> <tr> <td>Nomor FPPS</td> <td>215/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022</td> <td>Nomor Laboratorium</td> <td></td> <td></td> <td>516/KA/VIII/2022</td> </tr> <tr> <td>Jenis Sampel</td> <td>Air Danau</td> <td>Kode Sampel</td> <td></td> <td></td> <td>Hilir</td> </tr> <tr> <td>Pengambil Sampel</td> <td>Pelanggan</td> <td>Pengambilan Sampel</td> <td></td> <td></td> <td>25 Agustus 2022</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Sampel</td> <td>25 Agustus 2022</td> <td>Selesai Pengujian</td> <td></td> <td></td> <td>26 Agustus 2022</td> </tr> </table>		Nomor LHU	227/LHU/LKK-PKY/IX/2022	Nama Pelanggan	FEBRIYANGGA X. SINAGA	Alamat	Jln. Bukit Keminting 2 No. 3, Palangka Raya	Personel Penghubung	Febriyangga X. Sinaga	Telp/fip/ Fax/ Email			082165590736	Nomor FPPS	215/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022	Nomor Laboratorium			516/KA/VIII/2022	Jenis Sampel	Air Danau	Kode Sampel			Hilir	Pengambil Sampel	Pelanggan	Pengambilan Sampel			25 Agustus 2022	Penerimaan Sampel	25 Agustus 2022	Selesai Pengujian			26 Agustus 2022
Nomor LHU	227/LHU/LKK-PKY/IX/2022	Nama Pelanggan	FEBRIYANGGA X. SINAGA	Alamat	Jln. Bukit Keminting 2 No. 3, Palangka Raya																																
Personel Penghubung	Febriyangga X. Sinaga	Telp/fip/ Fax/ Email			082165590736																																
Nomor FPPS	215/FPPS/LKK-PKY/VIII/2022	Nomor Laboratorium			516/KA/VIII/2022																																
Jenis Sampel	Air Danau	Kode Sampel			Hilir																																
Pengambil Sampel	Pelanggan	Pengambilan Sampel			25 Agustus 2022																																
Penerimaan Sampel	25 Agustus 2022	Selesai Pengujian			26 Agustus 2022																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Parameter</th> <th>Satuan</th> <th>Hasil Pengujian</th> <th>Metode Pengujian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kekuruan</td> <td>NTU</td> <td>349</td> <td>SNI 06-6989.25-2005</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Metode Pengujian	1.	Kekuruan	NTU	349	SNI 06-6989.25-2005																										
No.	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Metode Pengujian																																	
1.	Kekuruan	NTU	349	SNI 06-6989.25-2005																																	
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diujii. 2. Parameter iniota diuji di Laboratorium. 3. Laporan Hasil Uji ini valid dari 3 (tiga) bulan. 4. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh dipindahkan, kecuali secara lengkap dan sejalan termasuk dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Laboratorium melayani pengujian kompleks maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penerjemah LHU. 6. Laboratorium terakreditasi KAFK, Nomor: 1528/KAFK-P/I/2019. 																																					
<p style="text-align: center;">Penanggung Jawab Teknis Kimia Kesehatan dan Toksikologi,  EKO HAFIZ RIANTO, S.Si, M.Kl NIP. 198411072008031001</p>																																					
<p style="text-align: right;">Palangka Raya, 29 Agustus 2022</p> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">  <p style="text-align: right;">Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik, LABORATORIUM KESIHATAN DAN KALIBRASI DINAS KESIHATAN</p> <p style="text-align: right;">AGUS, S.Si, M.Mkes NIP. 197008011998031009</p> </div>																																					

Lampiran 5. Hasil Analisa DO


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN PERIKANAN**
LABORATORIUM MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
 Kampus Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Kotak Pos 2/PLKUP Palangka Raya 73111A Kalimantan Tengah
 Laman <http://faperta.upr.ac.id> Telepon/WhatsApp : 0811520459 Email : labMSPUNPAR@yahoo.com / labMSPUNPAR@gmail.com

HASIL ANALISA KUALITAS AIR

Pemilik Contoh	: Febriyingga X. Sinaga
Tanggal Terima	: 04 Agustus 2022
Nomor Analisa	: 91-K-DO/UN24.5.13/VIII/2022

Analisa DO (Dissolved Oxygen)

NO.	KODE SAMPEL	HASIL ANALISA
1	Hulu	3,8 mg/L
2	Tengah	4,0 mg/L
3	Hilir	4,2 mg/L

Catatan : Hasil analisa di atas berdasarkan sampel yang diterima



Lampiran 5. (Lanjutan)


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN PERIKANAN**
LABORATORIUM MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
 Kampus Tunjung Nyoho Jalan Yos Sudarso Kotak Pos 2/PLKUP Palangka Raya 73111A Kalimantan Tengah
 Laman <http://laperia.upr.ac.id> Telepon/WhatsApp : 0811520459 Email : LabMSP_UPR@gmail.com

HASIL ANALISA KUALITAS AIR

Pemilik Contoh	Febriyangga X. Sinaga
Tanggal Terima	11 Agustus 2022
Nomor Analisa	94-K-DO/UN24.5.13/VIII/2022

Analisa DO (Dissolved Oxygen)

NO.	KODE SAMPEL	HASIL ANALISA
1	Hulu	2,7 mg/L
2	Tengah	2,8 mg/L
3	Hilir	3,5 mg/L

Catatan : Hasil analisa di atas berdasarkan sampel yang diterima

Palangka Raya, 15 Agustus 2022
Kepala


Lampiran 5. (Lanjutan)


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN PERIKANAN
LABORATORIUM MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
Kampus Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Kotak. Pos 2/PBKUP Palangka Raya 73111 A Kalimantan Tengah
Laman <http://faperta.upgr.ac.id> Telepon/WhatsApp : 0811520459 Email : labMSPUNPAR@yahoo.com / labMSPUNPAR@gmail.com

HASIL ANALISA KUALITAS AIR

Pemilik Contoh	: Febriyangga X. Sinaga
Tanggal Terima	: 18 Agustus 2022
Nomor Analisa	: 95-K-DO/UN24.5.13/VIII/2022

Analisa DO (Dissolved Oxygen)

NO.	KODE SAMPEL	HASIL ANALISA
1	Hulu	2,4 mg/L
2	Tengah	2,1 mg/L
3	Hilir	2,8 mg/L

Catatan : Hasil analisa di atas berdasarkan sampel yang diterima

Palangka Raya, 24 Agustus 2022
Kepala


Linda Wulandari, S.Pi.,MS
NIP. 19720116 199802 2 001

Lampiran 5. (Lanjutan)


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN PERIKANAN**
LABORATORIUM MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
 Kampus Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Kotak Pos 2/PBK UPR Palangka Raya 73111A Kalimantan Tengah
 Laman <http://faperta.upr.ac.id> Telpon/WhatsApp : 0811520459 Email : LabMSP_UPR@gmail.com

HASIL ANALISA KUALITAS AIR

Pemilik Contoh	: Febriyangga X. Sinaga
Tanggal Terima	: 25 Agustus 2022
Nomor Analisa	: 97-K-DO/UN24.5.13/VIII/2022

Analisa DO (Dissolved Oxygen)

NO.	KODE SAMPEL	HASIL ANALISA
1	Hulu	3,2 mg/L
2	Tengah	3,4 mg/L
3	Hilir	4,3 mg/L

Catatan : Hasil analisa di atas berdasarkan sampel yang diterima

Palangka Raya, 29 Agustus 2022
 Kepala,

 Linda Wulandari, S.Pi.,MS
 NIP.19720116 199802 2 001

Lampiran 6. Hasil Analisa Merkuri (Hg) Pada Sampel Air



LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri : R.4372/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022
 Tgl. diterbitkan : 08 September 2022
 Contoh : Air Permukaan

L e m b a r : A S L I

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
			P.3876	
1	Air Raksa (Hg) Terlarut	µg/L	1,472	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta Jasa sesuai surat permintaan.

- Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap contoh yang diujii
- Sampling tidak dilakukan oleh laboratorium karena atas permintaan pelanggan
- Laporan hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk pemenuhan regulasi KLHK

*Parameter akreditasi



Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 6. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - LHU

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU
LABORATORIUM PENGUJI
Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA, +62 811 5164 008
E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	: R.4373/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022	<u>L e m b a r : A S L I</u>
Tgl. diterbitkan	: 08 September 2022	
Contoh	: Air Permukaan	

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
			P.3877	
1	Air Raksa (Hg) Terlarut	µg/L	1,434	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan.

- Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap contoh yang diuji
- Sampling tidak dilakukan oleh laboratorium karena atas permintaan pelanggan
- Laporan hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk pemenuhan regulasi KLHK

*Parameter akreditasi



Koordinator Pengujian dan Kalibrasi,
Chatimatun Nisa, S.Si
NIP. 198210072006042020

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 6. (Lanjutan)



BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU
LABORATORIUM PENGUJI
Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008
E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

FM 8.6.1 - LHU

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri : R.4374/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022
Tgl. diterbitkan : 08 September 2022
Contoh : Air Permukaan

Lembar: ASLI

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
			P3878	
1	Air Raksa (Hg) Terlarut	µg/L	1,435	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Perminta jasa sesuai surat permintaan.

- Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap contoh yang diuji
- Sampling tidak dilakukan oleh laboratorium karena atas permintaan pelanggan
- Laporan hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk pemenuhan regulasi KLHK

*Parameter akreditasi



Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 6. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - L

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU
LABORATORIUM PENGUJI
Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008
E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	: R.4343/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022	Lembar: ASLI
Tgl. diterbitkan	: 08 September 2022	
Contoh	: Air Permukaan	

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
1	Air Raksa (Hg) Terlarut	µg/L	Air Darau Hulu (11 Agustus 2022) 1.429	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Perminta Jasa sesuai surat permintaan.

- Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap contoh yang diuji
- Sampling tidak dilakukan oleh laboratorium karena atas permintaan pelanggan
- Laporan hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk pemenuhan regulasi KLHK

*Parameter akreditasi



Koordinator Pengujian dan Kalibrasi,
Chatimatun Nisa, S.Si
NIP.198210072006042020

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 6. (Lanjutan)



BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
 BANJARBARU**
 LABORATORIUM PENGUJI
 Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
 Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 006.
 E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

FM 8.6.1 - LHU

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri : R 4344/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022
 Tgl. diterbitkan : 08 September 2022
 Contoh : Air Permukaan

L e m b a r : A S L I

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
			P3898 Air Danau Tengah (11 Agustus 2022)	
1	Air Raksa (Hg) Terlarut	µg/L	1,528	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan.

- Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap contoh yang diuji
- Sampling tidak dilakukan oleh laboratorium karena atas permintaan pelanggan
- Laporan hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk pemenuhan regulasi KLHK

*Parameter akreditasi



Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 6. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - LHU

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU
LABORATORIUM PENGUJI
Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008
E-mail : bspj.banjarbaru@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	: R 4345/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/X/2022	Lembar : ASLI
Tgl. diterbitkan	: 08 September 2022	
Contoh	: Air Permukaan	

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
			P3899	
1	Air Raksa (Hg) Terlarut	µg/L	1,502	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Pemeta Jasa sesuai surat permintaan.

- Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap contoh yang diuji
- Sampling tidak dilakukan oleh laboratorium karena atas permintaan pelanggan
- Laporan hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk pemenuhan regulasi KLHK

*Parameter akreditasi



Koordinator Pengujian dan Kalibrasi,
Chatimatun Nisa, S.Si
NIP.198210072006042020

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 6. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - LHU



**KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN**
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU
LABORATORIUM PENGUJI

Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA, +62 811 5164 008
E-mail : bspj.banjarbaru@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Sur	: R.4493/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022		
Tgl. diterbitkan	: 19 September 2022		
Contoh	: Air Permukaan		
No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji
			P.4018
		Air Danau Hulu (Tanggal 18 Agustus 2022)	
1	Air Raksa (Hg) Terlarut	µg/L	0,474
AAS			

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Perminta Jasa sesuai surat permintaan.

- Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap contoh yang diuji
- Sampling tidak dilakukan oleh laboratorium karena atas permintaan pelanggan
- Laporan hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk pemenuhan regulasi KLHK

*Parameter akreditasi



Koordinator Pengujian dan Kalibrasi,
Chatimatun Nisa, S.Si
NIP. 198210072006042020

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 6. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - LHU



**KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN**
REPUBLIK INDONESIA

**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU**
LABORATORIUM PENGUJI

Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA, +62 811 5164 008
E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	: R 4494/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022	L e m b a r : A S L I
Tgl. diterbitkan	: 19 September 2022	
Contoh	: Air Permukaan	

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
1	Air Raksa (Hg) Terlarut	µg/L	P.4019 Air Danau Tengah (Tanggal 18 Agustus 2022) 0,529	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan.

- Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap contoh yang diuji
- Sampling tidak dilakukan oleh laboratorium karena atas permintaan pelanggan
- Laporan hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk pemenuhan regulasi KLHK

*Parameter akreditasi



Koordinator Pengujian dan Kalibrasi,
Chatimatun Nisa, S.Si
NIP. 198210072006042020

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 6. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - LHU



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU
LABORATORIUM PENGUJI

Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
 Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008
 E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	R.4495/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022			L e m b a r : A S L I
Tgl. diterbitkan	19 September 2022			
Contoh	Air Permukaan			

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
			P4020 Air Danau Hii (Tanggal 18 Agustus 2022)	
1	Air Raksa (Hg) Terlarut	µg/L	0,608	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan.

- Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap contoh yang diuji
- Sampling tidak dilakukan oleh laboratorium karena atas permintaan pelanggan
- Laporan hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk pemenuhan regulasi KLMK

*Parameter akreditasi



Koordinator Pengujian dan Kalibrasi,
 Chatimatun Nisa, S.Si
 NIP. 198210072006042020

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 6. (Lanjutan)

FM 3.6.1-LHU



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU
LABORATORIUM PENGUJI

Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008
E-mail : bspj.banjarbaru@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	: R.4496/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022		
Tgl. diterbitkan	: 19 September 2022		
Contoh	: Air Permukaan		

L e m b a r : A S L I

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
			P4101	
1	Air Raksa (Hg) Terlarut	µg/L	0.367	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maklumat 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta Jasa sesuai surat permintaan.

- Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap contoh yang diuji
- Sampling tidak dilakukan oleh laboratorium karena atas permintaan pelanggan
- Laporan hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk pemenuhan regulasi KLHK

*Parameter akreditasi



Koordinator Pengujian dan Kalibrasi,
Chatimatun Nisa, S.Si
NIP. 198210072006042020

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau sekumuhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 6. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - LHU



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU**
LABORATORIUM PENGUJI
Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008
E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

L e m b a r : A S L I

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	: R 4497/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022		
Tgl. diterbitkan	: 19 September 2022		
Contoh	: Air Permukaan		

L e m b a r : A S L I

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
			P4102	
1	Air Raksa (Hg) Terlarut	µg/L	0,374	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan.

- Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap contoh yang diujii
- Sampling tidak dilakukan oleh laboratorium karena atas permintaan pelanggan
- Laporan hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk pemenuhan regulasi KLHK

*Parameter akreditasi



Stamp Description: Circular stamp of Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru, Koordinator Pengujian dan Kalibrasi, Chatimatun Nisa, S.Si, NIP. 198210072006042020

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

.....

Lampiran 6. (Lanjutan)



BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU
 LABORATORIUM PENGUJI
 Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
 Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008
 E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

FM 8.6.1 - LHU

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri : R.4498/LHU/BSPII-Banjarbaru/LP/IX/2022
 Tgl. diterbitkan : 19 September 2022
 Contoh : Air Permukaan

Lembar: ASLI

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
			P4103	
1	Air Raksa (Hg) Terlarut	µg/L	0,302	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta Jasa sesuai surat permintaan.

- Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap contoh yang diuji
- Sampling tidak dilakukan oleh laboratorium karena atas permintaan pelanggan
- Laporan hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk pemenuhan regulasi KLHK

*Parameter akreditasi



Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 7. Hasil Analisa Merkuri (Hg) Pada Sedimen



BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU
 LABORATORIUM PENGUJI
 Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
 Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008
 E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

FM 8.6.1 - LHU

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri : R 4378/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022
 Tgl. diterbitkan : 09 September 2022
 Contoh : Sedimen

L e m b a r : A S L I

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
1	Air Raksa (Hg)	mg/Kg	P.3873 Sampl Hulu 0.082	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan.

*Parameter akreditasi



Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas.

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 7. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - LHU

 Kementerian Perindustrian <small>REPUBLIK INDONESIA</small>	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU LABORATORIUM PENGUJI Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711) Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008 E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com	
---	---	--

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	: R 4379/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022	<u>Lembar: ASLI</u>
Tgl. diterbitkan	: 09 September 2022	
Contoh	: Sedimen	

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
			P.3874	
1	Air Raksa (Hg)	mg/Kg	0,131	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta Jasa sesuai surat permintaan.

*Parameter akreditasi



QR Code:

Chatimatun Nisa, S.Si
NIP. 198210072006042020

☰

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 7. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - LHU

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU
LABORATORIUM PENGUJI**

Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
Telp. (0511) 4772461, 4772115, WA. +62 811 5164 008
E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	: R 4380/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022	L e m b a r : A S L I
Tgl. diterbitkan	: 09 September 2022	
Contoh	: Sedimen	

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
1	Air Raksa (Hg)	mg/Kg	P.3875 Samepi HiiR	
0,123				

Keterangan :
Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta Jasa sesuai surat permintaan.

*Parameter akreditasi

Coordinating Laboratory and Calibration
Chatimatun Nisa, S.Si
NIP. 198210072006042020

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 7. (Lanjutan)

 <p style="text-align: center;">BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU LABORATORIUM PENGUJI Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711) Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008 E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com</p>	FM 8.6.1 - LHU												
LAPORAN HASIL UJI (LHU)													
Nomor Seri : R.4383/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022 Tgl. diterbitkan : 12 September 2022 Contoh : Sedimen	<u>L e m b a r : A S L I</u>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">No</th> <th rowspan="2" style="width: 40%;">Parameter Uji</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Satuan</th> <th colspan="2" style="width: 35%;">Hasil Uji</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">R3900</th> <th style="width: 20%;">Metode Uji</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Air Raksa (Hg)</td> <td style="text-align: center;">mg/Kg</td> <td style="text-align: center;">0,090</td> <td style="text-align: center;">AAS</td> </tr> </tbody> </table>		No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji		R3900	Metode Uji	1	Air Raksa (Hg)	mg/Kg	0,090	AAS
No	Parameter Uji				Satuan	Hasil Uji							
		R3900	Metode Uji										
1	Air Raksa (Hg)	mg/Kg	0,090	AAS									
Keterangan : Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan. *Parameter akreditasi													
<div style="text-align: center;">  <p>Koordinator Pengujian dan Kalibrasi,  Chatimatun Nisa, S.Si NIP. 198210072006042020 </p> </div>													
Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik</div>													

Lampiran 7. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - LHU



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
 BANJARBARU**
 LABORATORIUM PENGUJI

Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
 Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008
 E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	: R.4384/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022		
Tgl. diterbitkan	: 12 September 2022		
Contoh	: Sedimen		

Lembar: ASLI

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
			P.3901	
1	Air Raksa (Hg)	mg/Kg	0,141	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan.

*Parameter akreditasi



Koordinator Pengujian dan Kalibrasi,

 Chatimatum Nisa, S.Si
 NIP. 198210072006042020

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Lampiran 7. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - LHU



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU
LABORATORIUM PENGUJI

Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
 Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008
 E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	: R 4385/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022	L e m b a r : A S L I
Tgl. diterbitkan	: 12 September 2022	
Contoh	: Sedimen	

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
			P.3902	
1	Air Raksa (Hg)	mg/Kg	0,123	AAS

HCSR (11 Agustus 2022)

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta Jasa sesuai surat permintaan.

*Parameter akreditasi

Koordinator Pengujian dan Kalibrasi,



Chatimatun Nisa, S.Si
NIP. 198210072006042020

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 7. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - LHU

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU**

LABORATORIUM PENGUJI

Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774961, WA. +62 811 5164 008
E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	R 4410/LHU/BSPJI-Banjarbaru/I.P/IX/2022	L e m b a r : A S L I
Tgl. diterbitkan	: 12 September 2022	
Contoh	: Sedimen	

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	
			P.4015	Metode Uji
1	Air Raksa (Hg)	mg/Kg	0.097	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan.

*Parameter akreditasi



Koordinator Pengujian dan Kalibrasi,
Chatimatun Nisa, S.Si
NIP. 198210072006042020

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 7. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - LHU

 Kementerian Perindustrian <small>REPUBLIK INDONESIA</small>	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU LABORATORIUM PENGUJI Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711) Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008 E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com	
---	---	--

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	: R 4412/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022	<u>Lembar ASLI</u>
Tgl. diterbitkan	: 12 September 2022	
Contoh	: Sedimen	

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji		Metode Uji
			P.4017	Tengah (Tanggal 18 Agustus 2022)	
1	Air Raksa (Hg)	mg/Kg	0,145		AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan.

*Parameter akreditasi



Koordinator Pengujian dan Kalibrasi,

Chatimatun Nisa, S.Si
NIP. 198210072006042020

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 7. (Lanjutan)



BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU
 LABORATORIUM PENGUJI
 Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
 Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008
 E-mail : bspj.banjarbaru@gmail.com

FM 8.6.1 - LHU

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri : R 4411/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022
 Tgl. diterbitkan : 12 September 2022
 Contoh : Sedimen

L e m b a r : A S I

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
			P.4016	
1	Air Raksa (Hg)	mg/Kg	0,125	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan.

*Parameter akreditasi



Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 7. (Lanjutan)



LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri : R.4542/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/I/X/2022
Tgl. diterbitkan : 21 September 2022
Contoh : Sedimen

Lembar: ASLI

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
		Sampel Hulu	P.4098	
1	Air Raksa (Hg)	mg/Kg	0,073	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan.

*Parameter akreditasi



Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 7. (Lanjutan)

FM 8.6.1 - LHU



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU

LABORATORIUM PENGUJI

Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru - Kalimantan Selatan (70711)
Telp. (0511) 4772461, 4772115, 4774861, WA. +62 811 5164 008
E-mail : bspji.banjarbaru@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri	: R 4543/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022	L e m b a r : A S L I
Tgl. diterbitkan	: 21 September 2022	
Contoh	: Sedimen	

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji P.4099 Sampele Tengah	Metode Uji
1	Air Raksa (Hg)	mg/Kg	0,114	AAS

Keterangan :

Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan.

*Parameter akreditasi



Penyelia Laboratorium Lingkungan,
Panji Saputra, S.Si
NIP. 197911162005021006

Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 7. (Lanjutan)



LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Nomor Seri : R 4544/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/IX/2022
Tgl. diterbitkan : 21 September 2022
Contoh : Sedimen

L e m b a r : A S L I

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
1	Air Raksa (Hg)	mg/Kg	P.4100 Sampel Hill 0,111	AAS

Keterangan :


Pengaduan mengenai Hasil Uji Maksimal 2 Bulan Sejak Tanggal Terbit Laporan Hasil Uji dan oleh Peminta jasa sesuai surat permintaan.

*Parameter akreditasi



Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan sebagian, atau seluruhnya, tanpa persetujuan pihak laboratorium dan hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas

Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik

Lampiran 8. Alat dan Bahan yang digunakan saat Penelitian

Alat Tulis



Botol Aqua



Depth Sounder



Ekman Grab



Handphone (Kamera)



Jerigen

Lampiran 8. (Lanjutan)

Klotok



Plastik Ziplock



Styrofoam



Termometer



Timbangan Digital



Es Batu

Lampiran 9. Kegiatan Selama Pelaksanaan Penelitian



Perjalanan ke titik pengambilan sampel



Pengukuran suhu di air danau



Pengukuran kedalaman danau



Pengambilan sampel air
Untuk pengukuran DO

Lampiran 9. (Lanjutan)

Pengambilan sampel air untuk pengukuran kekeruhan



Pengambilan sampel air untuk pengukuran merkuri (Hg)



Pengambilan sampel sedimen